



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOS

DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chichic y Chilux, Aldea Chuacorral Uno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0013-43	FECHA:	10/09/2024



Estado actual de la vigas a mantener con pintura Latex




El techo de tejas de dos aulas a cambiar por lámina troquelada de 26 calibre



Estado actual de piso de las aulas, en donde se instalara pisos cerámicos



Estado actual de las puertas a sustituir, por metal con pintura anticorrosivo y con chapa Yale



Vista actual de las ventanas de las dos aulas a remozar




Ventanas actuales de las aulas, las cuales se sustituiran por ventanas con marco PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Antonio Lux Tam
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público









REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chichic y Chilux, Aldea Chuacorrall Uno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0013-43	FECHA:	10/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Juan Antonio Lux Tam Firma y sello del Presidente de la</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativa Pública</p>