



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE TZANXACABAL, ALDEA CHUICACÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0014-43	FECHA:	05/04/2024



VISTA EXTERNA DE LA SUSTITUCION DE LETRINA A BAÑOS LAVABLES



VISTA INTERNA DE LA LETRINA



AREA DE MINGITORIO



VISTA DEL AREA DONDE SE COLOCA LA TUBERIA DE DRENAJE



INSTALACION DE BIODIGESTOR



TAPADERA DE POZO DE ABSORCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

