

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Paraje Chijoj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chijoj, Aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0015-43	FECHA:	2/04/2024



Foto 7: Sustitución de piso de cemento a piso de granito.



Foto 8: Colocación de balcones y cambio de una puerta.



Foto 9: Colocación de balcones.




Foto 10: Cambio de piso de cemento a piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la BPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

