



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Sacboj I, Canton Chuacorrall I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0016-43	FECHA:	21/03/2024



vista del patio de tierra , riesgo para los estudiantes por las piedras que están regadas en el mismo.




vista del aptio a pavimentar



vista exterior de los modulos a remozar con pintura



vista de las paredes del muro perimetral a remozar con pintura



vista interior de una de las aulas a remozar



Estado actual de la pintura de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

