



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM, PARAJE XESIQUEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE XESIQUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0018-43	FECHA:	16 DE JULIO DE 2024



Foto1: TECHO



Foto 2: PINTADO DE VIGAS



Foto 3: CAMBIO DE PUERTA



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PUERTA




Foto 5: INSTALACIÓN DE BALCONES



Foto 6: PINTADA DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la O.P.E.

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público