


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHICASTRO, ALDEA PATZAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0020-43	FECHA:	21/03/2024



VISTA DE ÁREA DE REMOZAMIENTO DE TECHO



VISTA DE REMOZAMIENTO DE PORTON




VISTA DE REMOZAMIENTO VENTANA DE COCINA



VISTA DE REMOZAMIENTO PUERTA DE COCINA



VISTA DE AREA DE REMOZAMIENTO DE BALCON



VISTA DE REMOZAMIENTO DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Centro Educativo Público



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

