

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHICASTRO ALDEA PATZAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0020-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Techado de 3 aulas y 1 bodega



Foto 2: Puerta de cocina



Foto 3: Portón principal




Foto 4: 2 ventanas de cocina



Foto 5: 5 balcones en un aula





Foto 6: Instalación de Azulejo en 2 lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPRM




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

