



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xelquetá, aldea Racaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0021-43	FECHA:	29/04/2024



REGLON DE TRABAJO ANTES DE LA EJECION DE TERIODO DE LA PINTURA DE AULAS.





REGLON DE CANALETAS ANTES



REGLON DE TRABAJO ANTES EN COLOCACION DE BALCONES.




REGLON DE TRABAJO CAMBIOS DE VIDRIOS ANTES DE LA EJECIÓN



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director



Centro Educativo Público