



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xelquetá, aldea Racaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0021-43	FECHA:	29/04/2024



REGLON DE TRABAJO DURANTE LA EJECUCION DE PINTADA DE AULAS.




REGLON DECANALES DURANTE EL CAMBIO



REGLON DE TRABAJO DURANTE LA EJECUCION DE COLOCACION DE BALCONES.



REGLON DE TRABAJO ANTES EN COLOCACION DE BALCONES.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

