



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xelquetá, aldea Racaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0021-43	FECHA:	29/04/2024




CULMINACION DE PINTADAS DE AULAS.





REGLON DE CANALETAS DESPUES DE SU EJECUCION



CULMINACION DE DEREGLON DE BALCONES



REGLON DE CAMBIOS DE VIDRIOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

