



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Maria Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pantzac II. Aldea Racaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0806-0022-43	FECHA:	7/06/2024




**Foto 1:** Vista de la cubierta del techo, este módulo de tres aulas y baños de niñas y niños se remozará con cambio de láminas.




**Foto 2:** vista de la cubierta de la estructura del techo de un módulo de tres aulas y 2 baños , se remozará con pintura de todas las costaneras.



**Foto 3:** Vista de la parte de enfrente del módulo , se remozará con la instalación de un canal galvanizado de 30 metros con 4 bajadas.



**Foto 4:** Vista de las puertas de los baños , se remozará con la reparación de las puertas, instalación y pintura de 6 puertas .



**Foto 5:** Vista de las puertas de los 2 módulos , se remozará con cambio de 6 chapas de 4 aulas , arreglo y pintura de 11 puertas de aulas, una bodega y una cocina.



**Foto 6:** vista del portón, Se remozará con el cambio de color de la pintura del portón de entrada.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público