



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Maria Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pantzac II. Aldea Racaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0806-0022-43	FECHA:	23/07/2024



Foto1: retiro de la cubierta del techo del módulo 1. que consta de tres aulas, baños de niñas y niños.




Foto 2: mantenimiento y pintura de costaneras, estructura de techo del módulo 1. que consta de tres aulas y 2 baños.



Foto 3: fabricación de canal, soportes y bases para canal galvanizado de 30 metros con 4 bajadas.



Foto 4: Reparación, instalacion de 6 puertas de baños para baños de niñas y niños.




Foto 5: Cambio de 6 chapas, Reparacion 4 de puertas y pintura, de 11 puertas de aulas, una bodega y una cocina.



Foto 6: pintura de portón de entrada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QRF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

