



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pantzac II. Aldea Racaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0806-0022-43	FECHA:	1/07/2024



Foto 1: Vista de la cubierta del techo, este módulo de tres aulas y baños de niñas y niños se cambio de láminas.



Foto 2: vista de la cubierta de la estructura del techo del módulo de tres aulas y 2 baños , se pintó todas las costaneras y se le dió mantenimiento.



Foto 3: Vista de la parte de enfrente del módulo se remozo con un canal galvanizado de 30 metros con 4 bajadas.



Foto 4: Vista de las puertas de los baños , se remozó con la reparación de las puertas, instalación y pintura de 6 puertas .



Foto 5: Vista de las puertas de los módulos , se remozó con cambio de 6 chapas de 4 aulas , arreglo y pintura de 11 puertas de aulas, una bodega y una cocina.



Foto 6: vista del portón, Se remozó con el cambio de color de la pintura del portón de entrada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

