



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | TOTONICAPÁN | MUNICIPIO: | SANTA MARÍA CHIQUIMULA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM J.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARAJE CHUASIGUAN CHICASTRO, ALDEA PATZAM |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-06-0023-43 | FECHA: | 19/02/2024 |




Vista del muro perimetral para colocación de mallas galvanizadas



Aulas para instalación de balcones, parte frontal



Vista de puertas de sanitarios para reparación



Puertas de sanitarios que se le hará sustitución



Vista de puertas que serán sustituidos por puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

