



Ministerio de Educación  
C O L O M B I A

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Ruran Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuilacruz aldea Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0024-43	FECHA:	9 de julio de 2024



Foto del muro perimetral que necesita construcción



Foto del muro perimetral que necesita construcción



Fotos del techo del aula que necesita cambio de lámina y de estructura



Fotos del techo del aula que necesita cambio de lámina y de estructura



Foto de la cocina que necesita la abertura, construcción y instalación de 2 ventanas




Foto de la cocina que necesita la abertura, construcción y instalación de 2 ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Lux Carrillo

Firma y sello del Presidente



Sabina Maricela Gutiérrez Cuá de Méndez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

