



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuilacruz aldea Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08 - 06 - 0024 - 43	FECHA:	9 de julio de 2024



Foto del muro perimetral en proceso de construcción, con 3 metros de alto y 5 de largo con su columnas y soleras.



Foto del muro perimetral en proceso de construcción, con 3 metros de alto y 5 de largo con su columnas y soleras.



Foto del proceso de desmantelamiento del cambio del techo y estructura de un aula




Foto del proceso de desmantelamiento del cambio del techo y estructura de un aula




Foto de abertura y construcción de bastidor de las ventas de la cocina



Foto de abertura y construcción de bastidor de las ventas de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Lux Carrillo
Firma y sello del Presidente de la O.P.



Sabina Maricela Gutiérrez Cuá de Méndez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

