

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuilacruz aldea Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08 - 06 - 0024 - 43	FECHA:	9 de julio de 2024



Foto del muro perimetral ya construido y pintado por fuera y por dentro



Foto del muro perimetral ya construido y pintado por fuera y por dentro



Foto del aula ya terminada con nuevas láminas y estructuras de metal



Foto del aula ya terminada con nuevas láminas y estructuras de metal



Foto de las dos nuevas ventanas terminadas y fachada pintada de la cocina




Foto de las dos nuevas ventanas terminadas y fachada pintada de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Pedro Lux Carrillo

Firma y sello del Presidente




Sabina Maricela Gutiérrez Cuá de Méndez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

