



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 370	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHIVALAN, ALDEA CHUACORRAL III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0027-45	FECHA:	2/04/2024



Vista del area con la necesidad de Balcones y Baranda en el segundo nivel



Vista del area con la necesidad de balcones y reposicion vidrios para las ventanas



Vista del area con la necesidad de balcones



Vista del area donde se necesita limpieza, reparación y pintura para las puertas



Vista del area donde se necesita cambio de piso y pintura



Vista del area donde se necesita el cambio de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPP

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma del Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

