



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No 370	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHIVALAN, ALDEA CHUACORRAL III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0027-45	FECHA:	4/06/2024



Foto 1: . Pintura para aulas exteriores e interiores y colocacion de balcones.




Foto 2: pintura para pared de circulacion exterior



Foto 3: Cambio de piso de cemento por piso de granito y pintura para las paredes




Foto 4: Pintura para pared exterior, lijado, pintura de porton y puertas



Foto 5: Colocacion de balcones adelante y atrás del centro educativo asi como colocacion de baranda.



Foto 6: Cambio de lamina acanalada por lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

