

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Carrillo, Aldea Xecachelaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0028-45	FECHA:	04 de junio de 2024



Foto 1: cambio de la lámina de dos aulas, por lamina troquelada



Foto 2: Instalación de gradas formales, para evitar accidentes al acceder al centro educativo



Foto 3: realización de una pared perimetral de block, para evitar que se continúe desbordando el borde



Foto 4: mejora de la estufa rural con la imantación de azulejos, cambio de la plancha por una de metal y sustitución de la chimenea





Foto 5: sustitución de las paredes de la cocina de lámina por block e instalación de piso de granito y una puerta de metal




Foto 6: instalación de plancha de concreto en el patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la NUFED




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

