REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

	J.	*	4	-	1	0,		
	11/4			,),	į		
	1	•		A	8			
Aini	ste	rio		Ec			ci	òn

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Carrillo, Aldea Xecachelaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0028-45	FECHA:	20 de septiembre de 2024



Foto 1: sistitución de laminas de dos aulas



Foto 2: construcción de gradas para accerar al establecimiento



Foto 3: construcción de un muros perimetral de block



Foto 4: construcción de estufa rural e instalación de plancha



Foto 5: instalación de soporte metálico para laminas en la cocina



Foto 6: instalación de plancha de concreto en el patio de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualiza la Dúmero de hojas tonica