



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán.	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuachituj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0032-45	FECHA:	03 de junio de 2,024.



Foto 1: Vista del espacio en donde se instalará la fosa Séptica.




Foto 2: Vista exterior donde se hará el remozamiento.




Foto 3: Vista interior, donde se cambiarán las letrinas por baños lavables.



Foto 4: vista exterior del espacio destinado para colocar el deposito de agua para los baños.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

