

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuachituj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0032-45	FECHA:	20/09/2024




Foto 1: Excavación para la fosa séptica



Foto 2: Preparación del espacio para el espacio que ocuparán los baños.



Foto 3: Introducción de fosa séptica.



Foto 4: relleno y cubierta de fosa séptica.





Foto 5: traslado de materiales para baños.



Foto 6: Estructura metálica para baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

