



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARAJE CHIRIJ SANÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XESANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0037-43	FECHA:	16/04/2,024



vista del aula a remozar, construcción sin techo ni puertas.



vista interior del aula a remozar, sin piso.



vista lejana del aula a remozar, la opf colaborando con el levantamiento de obra gris.



aula a remozar, sin ventanas.



aula a remozar, sin techo.



aula a remozar sin puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

