



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARAJE CHIRIJ SANÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XESANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0037-43	FECHA:	08/5/2024



VISTA DEL AULA TERMINANDA



VISTA DE LA PUERTA DEL AULA



VISTA DEL PISO COLOCADO DENTRO DEL AULA



VISTA DE LAS VENTANAS COLOCADAS



VISTA DE LA BANQUETA REALIZADA



VISTA DE LA ESTRUCTURA COLOCADA AL AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Sozha

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

