


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARAJE PACHUN CENTRAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PACHUN CENTRAL, ALDEA XESANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0041-43	FECHA:	06/06/2024



Techo a mejorar sustuyendo madera por estructura de metal.



Patio y escenario de tierra a remozar por fundición de pavimento.



Muro a remozar con muro de contención.



Pared de escenario a remozar con la continuación de pared y su mojin.



Pared de aula a mejorar con repello.



Pared de escenario a mejorar con repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

