



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Toricapán	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PACACJA CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0054-43	FECHA:	7/06/2024




SUMINISTRO DE REPELLO Y CERNIDO DE LOSA EN BODEGA



SUMINISTRO DE REPELLO, CERNIDO Y PINTURA DE LATEX EN PAREDES DE BODEGA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE DUELA EN BODEGA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA PVC CON BALCON EN BODEGA



SUMINISTRO DE CANAL DE CONCRETO CON REJILLA PARA AGUA PLUVIAL



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE GRANITO EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PACACJA CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0054-43	FECHA:	7/06/2024



SUMINISTRO DE REPELLO, CERNIDO Y PINTURA DE LATEX EN PAREDES DE AULA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC CON BALCÓN EN AULA



SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC DE DRENAJE PLUVIAL A 6"



SUMINISTRO DE CAJA DE REGISTRO PARA AGUA PLUVIAL



SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON DE METAL PARA VENTANA DE AULA



SUMINISTRO E INSTALACION DE REFUERZO A BALCON DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

