



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Paraje Paxotajá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paxotajá, aldea Xesaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0067-43	FECHA:	10 de junio de 2024



Reparación de pared por humedad



Cambio de piso de torta de cemento por pisos de granitos.



Cambio de inodoro en los dos baños.



Reparación de loza y gradas.



Reparación de pared exterior



Reparación de Piso dañado por piso de granitos, cambio de vidrios de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

