

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO <input type="checkbox"/>	X	DURANTE <input type="checkbox"/>	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0076-43			
MUNICIPIO:	SANTA MARIA CHIQUIMULA			
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHITUM, PARAJE CHIAJ, ALDEA PATZAM			
FECHA:	10/9/2024			
Foto 1: Vista de instalación de energía eléctrica e iluminación en aula	Foto 2: Aula para la instalación de piso y sustitución de piso de cemento por piso de granito			
Foto 3: Vista de 2 aulas para instalación de canales de agua, instalación de balcones, pintura y mantenimiento de puertas	Foto 4: Vista de sustitución de techo de lámina acanalada por lámina troquelada			
Foto 5: Vista de cocina para instalación de energía eléctrica, piso, pila, lava traste e instalación de balcones.	Foto 6: Vista de instalación de depósito de agua.			
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.</p>				
Alfredo Turm Pu	Andrés Osorio Lux			
Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Central			

