






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIOR <input type="checkbox"/>	
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHITUM, PARAJE CHIAJ, ALDEA PATZAM		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0076-43	FECHA:	11/11/2024		
 <p>Foto 1: Vista durante la instalación de energía eléctrica e iluminación en el aula</p>	 <p>Foto 2: Vista durante la instalación de piso y sustitución de piso de cemento por piso de granito.</p>	 <p>Foto 3: Vista durante la instalación de canales de agua, instalación de balcones, mantenimiento de puertas (2 aulas).</p>	 <p>Foto 4: Vista finalizado de sustitución de techo de lámina acanalada por lámina troquelada en servicio sanitario</p>	 <p>Foto 5: Vista de cocina durante la instalación de energía eléctrica, piso, pila, lavatratos e instalación de balcones</p>	 <p>Foto 6: Vista durante la instalación de depósito de agua.</p>
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas:					
 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello del Centro Educativo			

