








SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input type="checkbox"/>	POSTERIOR <input checked="" type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHITUM, PARAJE CHIAJ, ALDEA PATZAM	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0076-43	FECHA:	22/11/2024	
 <p>Foto 1: Vista de instalación de energía e iluminación en aula finalizado.</p>		 <p>Foto 2: Vista de aula de la instalación de piso y sustitución de cemento por piso de granito finalizado.</p>		
 <p>Foto 3: Vista de 2 aulas finalizado de la instalación de canales de agua, instalación de balcones, pintura, y mantenimiento de puertas.</p>		 <p>Foto 4: Vista finalizado de sustitución de techo de lámina acanalada por lámina troquelada</p>		
 <p>Foto 5: Vista de cocina finalizado de la instalación de energía eléctrica, piso, pila, lavastrastos e instalación de balcones.</p>		 <p>Foto 6: Vista finalizado de la instalación de depósito de agua.</p>		
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.				
Firma y sello del Presidente de la OPEF: 		Firma y Sello Directivo Técnico: 