



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquitúa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Patzám
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08 06 0342 43	FECHA:	25 de noviembre de 2,024



Proceso de pintado de las aulas por parte de miembros del consejo educativo, padres de familia y personal docente



Avances en la reconstrucción del muro de contención



Remozamiento del área de bodega y cocina



Traslado de varandas a espacio respectivo para su mantenimiento respectivo



Lijada, cambio de chapas y pintado de puertas



Cambio de vidrios quebrados de las aulas del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la Escuela Oficial Rural Mixta Santa María Chiquitúa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público de Santa María Chiquitúa

