



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Tolonitapan	MUNICIPIO:	Santa María Chiquilula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Patzám
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08 06 0342 43	FECHA:	25 de noviembre de 2024



Muros pintados en su arte interior y exterior




Finalización de la construcción del muro de contención



Cocina terminada con su losa, áreas respectivas a la misma y reconstrucción de lavamanos



Colocación de varandas lijadas y pintadas



Colocación de puertas, con su mantenimiento respectivo




Vidrios de las ventanas ya cambiadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

