



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Tonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PAXAN CALDEA CHUACORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0345-43	FECHA:	



Vista Interior del techo a remozar




Vista exterior del techo a remozar 3 aulas



Vista exterior del techo de un aula a remozar



Vista general exterior de aula a remozar con pintura




Vista exterior de aula a remozar con pintura



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

