



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARAJE PAXAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUACORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0345-43	FECHA:	



Foto 1: REALIZACION DEL PINTADA DE AULAS, POR LOS PADRES DE FAMILIA FECHA 11 DE ABRIL



Foto 2: REALIZACION DEL PINTADA DE AULAS, POR LOS PADRES DE FAMILIA 12 DE ABRIL



Foto 3: CULMINACION DEL PINTADO DE LAS AULAS POR LOS PADRES DE FAMILIA



Foto 4: CULMINACION DEL ENTECHADO LA FECHA 10 DE ABRIL DE 2024




Foto 5: CULMINACION DEL ENTECHADO LA FECHA 10 DE ABRIL DE 2024




Foto 6: CULMINACION DEL ENTECHADO LA FECHA 10 DE ABRIL DE 2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARCOS ISAAC SACVIN LEÓN
Firma y sello del Presidente de la OPF



MIGUEL ANGEL ESCUN BAQUIAX
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

