



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHUISIGUAN CHUICABAL ALDEA XESANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0349-43	FECHA:	19/02/2024




Fotos del área a remozar el techo



Fotos del área a remozar techo vista desde el interior



Fotos de área a remozar techo vista desde el Interior



Vista del área a remozar piso



Vista del área para colocación de baranda de protección




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

<p>Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia</p>	<p>Firma y sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

