## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación Guatemata							
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X			DURANTE		POSTERIOR		
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	М	JNICIPIO;	SANTA MARÍA CHIQUIMULA			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DI	RECCIÓN DEL STABLECIMIENTO:	CHUISIGUÁN CHUICABAL			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0349-43	FE	ECHA:	10/04/2024			
Foto 1: Modulo 1 Te	echo en mal estado (renglón 1)		Foto 2: Módulo 2	Techo en mal	estado (renglón 2)		
Foto 3: Aula con ab	erturas entre el techo y la pared. (renglón 3)		Foto 4: Escenario	y gradas sin l	barandas (renglón 4)	Se Tributa	2017
Foto 5:	o se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número c	de hojas.	Foto 6:			E A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
	DAVID IMULTULUXAN  Firma y sello del Presidente de la OPF	CHUIS, CO	Fi	MARIA I	ATRICIA XEOTOYAC UZ	ALDEA KESAMA	BURNAL MAY