

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CHUISIGUÁN CHUICABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0349-43	FECHA:	18/04/2024



Foto 1: Desinstalación del techo. (renglón 1)



Foto 2: colocación de techo Modulo 2 (renglón 2)



Foto 3: Colocación de hilera de block y pintura en 2 aulas (renglón 3)




Foto 4: fundición de columnas para barandas. (renglón 4)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*DAVID IMUL TULUXAN*

DAVID IMUL TULUXAN

Firma y sello del Presidente de la OPF



*MARIA PATRICIA IXEOTOYAC UZ*

MARIA PATRICIA IXEOTOYAC UZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

