



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                |                                |                        |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | TOTONICAPAN                    | MUNICIPIO:                     | SANTA MARIA CHIQUIMULA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN XECAJA          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-06-0350-43                  | FECHA:                         | 28/06/2024             |



Foto1: MATERIAL DE TECHO A REMOSAR



Foto 2: DESENTECHANDO LOS MODULOS A CAMBIAR TECHO



Foto 3: CAMBIO DE LAMPARAS Y LINEAS INTERNAS



Foto 4: Cambio de línea general de sistema electrico y entubado de la misma



Foto 5: Cambio de machimbre de corredor




Foto 6: CAMBIO DE MACHIMBRE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                |                                |                        |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | TOTONICAPAN                    | MUNICIPIO:                     | SANTA MARIA CHIQUIMULA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN XECAJA          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-06-0350-43                  | FECHA:                         | 28/06/2024             |



Foto1: Cambio de puertas interiores de baño



Foto 2: PUERTA ENTRADA PRINCIPAL CAMBIO DE VISAGRA Y CHAPA



Foto 3: PINTADA INTERIOR DE AULAS



Foto 4: PINTADA EXTERIOR DE AULAS




Foto 5: Cambio de machimbre de corredor




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público