



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOrM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xejuyub, aldea Chuacorrál I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0351-43	FECHA:	27 de mayo de 2024



sustitucion de maya perimetral, por baranda de metal, angulo interior




sustitucion de maya perimetral, por baranda de metal, angulo exterior



sustitucion de maya perimetral, por muro de block, angulo exterior



sustitucion de maya perimetral, por muro de block, angulo interior



SUSTITUCION DE GRADAS, POR RAMPA DE CEMENTO ENTRADA PRINCIPAL, PARTE EXTERIOR



SUSTITUCION DE GRADAS, POR RAMPA DE CEMENTO ENTRADA PRINCIPAL, PARTE INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Pi Vert.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

