

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pacacja, aldea Chuacorrál
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0352-43	FECHA:	5/06/2024



Vista de techo a remozar.



Vista de servicios sanitarios a remozar.



Vista de area de techo a remozar.



Vista interior de area de techo a remozar.



Vista de piso de concreto a remozar.



Vista de puertas de servicios sanitarios a sustituir.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pacacja, aldea Chuacorrál
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0352-43	FECHA:	5/06/2024




Vista de servicio sanitario a remozar.



Vista de servicios sanitarios a reparar.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OEA



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

