



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0358-43			
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUMILLA			
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHIAJ, ALDEA PATZAN			
FECHA:	10/09/2024			




Instalación de Vidrios y balcones metalicos de aula No. 1 y aula No. 2



Instalacion de balcones metalicos en la parte frontal de la direccion.




Sustitucion de laminas de 1 aula y cocina.



Levantado de mojinete, colocacion de vidrios, colocacion de balcones metalicos en aula No. 3 y en la cocina



Cambio de piso de cemento por piso ceramico de aula No.4



Cambio de chapas de 3 puertas: Aula 1, cocina y direccion. Repeacaion de puertas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo