












SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0358-43			
MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA			
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHIAJ, ALDEA PATZAN			
FECHA:	6/11/2024			
 Levantado de pared existente de aula No. 3	 Levantado de pared existente de cocina.			
 Instalacion de balcones y vidrios en la parte traser de aula No. 1 y bodega, instalacion de balcones en parte frontal de direccion y aula No. 3, cocina y parte trasera.	 Instalacion de nuevo techado del aula No 3 y de cocina.			
 Sustitucion de piso de cemento por piso Ceramico de aula No.4	 Soldadura de puertas en mal estado y colocacion de pasadores en puertas del servicio sanitario de niños y niñas.			
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y pegar el número de hojas.				
 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director de la OPF			

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0358-43			
				
Cambio de chapas de puertas: Direccion y aula No. 1		Cambio de lamina de la parte trasera del servicio sanitario de niñas y niños.		

MUNICIPIO: SANTA MARÍA CHIQUIMULA
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: PARAJE CHIAJ, ALDEA PATZAN
FECHA: 6/11/2024


Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y actualizar el número de hojas.

Fuente



Firma y sello del responsable residente

[Signature]



Firma y Sello Director/a del Centro Educativo Público