



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHIAJ, ALDEA PATZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0358-43	FECHA:	20/11/2024



Finalización de levantado de pared existente y cambio de techo de cocina.



Finalización de levantado de pared existente y cambio de techo de aula No. 3



Finalización de instalación de balcones y colocación de vidrios en la parte trasera de aula No 1, No 2 y bodega. Finalización de colocación de balcones y vidrios en parte frontal de aula No 3.



Finalización de instalación de balcones en parte frontal de la dirección. Finalización de instalación de balcones en la parte frontal y trasera de la cocina.



Finalización de sustitución de piso de cemento por piso cerámico de aula No. 4



Finalización de colocación de canal colonial en parte frontal de cocina y aula No 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para especificar el tipo de hojas.



Firma

Firma y sello del Presidente de la



Firma

Firma y sello Director

Escuela No. 43, Totoncapán, Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHIAJ, ALDEA PATZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0358-43	FECHA:	20/11/2024

Finalización de cambio de chapas de 3 puertas: cocina, Dirección y aula No. 1

Finalización de colocación de pasadores y soldaduras de 5 puertas en la parte de adentro del servicio sanitario de niñas y niños.

Finalización del cambio de cambio de techo en la parte trasera del servicio sanitario de niños y niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Central de la OPEB