

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE TASABALQUIEJ, ALDEA RACANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0361-43	FECHA:	10/06/2024



Vista de accesorios a sustituir



Vista de las ventanas sin Balcones



Vista de cubierto de techo de cocina a sustituir



Vista de cubierto de techo de dos aulas a sustituir



Vista de puertas a sustituir



Sustitución de candados de los servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Israel Fiu Herrera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE TASABALQUIEJ, ALDEA RACNÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0361-43	FECHA:	10/06/2024




Vista de chafas a sustituir



Vista de Canales de agua a sustituir



Vista de Planchas a ser remodelados



Instalacion de Electricidad de dos aulas



Vista de Pintura de aulas a ser sustituidas



Vidrios de Ventanas a sustituir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Israel Fiu Herrera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

