



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Totonicapán | MUNICIPIO: | Santa María Chiquimula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chuicacá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-06-1935-43 | FECHA: | 12/06/2024 |



Foto 1: láminas en bodega en mal estado.



Foto 2: Piso actual de cemento.




Foto 3: Remozamiento de balcones.



Foto 4: Pintura actual de la EORM.



Foto 5: Muro actual




Foto 6: Situación en que se encuentra la pared de un aula actualmente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Totonicapán | MUNICIPIO: | Santa María Chiquimula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chuicaca |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-06-1935-43 | FECHA: | 12/06/2024 |



Foto 7: Situación actual de una columna.

| |
|--|
| |
| |

| |
|--|
| |
| |

| |
|--|
| |
| |

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel San Juan

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

