



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 292	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PANTZAC I, ALDEA CHUACORRAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-2453-45	FECHA:	30/07/2024



Foto 1: REMODLACION DE BALCONES, YA QUE ESTA ESTÁ, EN MAL ESTADO



Foto 2: REMODELACIÓN DE PUERTA DE DIRECCIÓN, YA QUE ESTA, ESTÁ EN MAL ESTADO




Foto 3: REMODELACIÓN de ventanas y colocación de balcones, ya que las ventanas se encuentran en mal estados.



Foto 4: CAMBIO DE VENTANAS, YA QUE LOS ANTERIORES ESTABÁN DAÑADOS




Foto 5: Cambio de ventanas y colocación de balcones, ya que las ventanas se encontraban en mal estados.



Foto 6: Cambio de puerta, de la dirección ya que la anterior se encontraba con goteras y muy dañadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público