



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | TOTONICAPÁN | MUNICIPIO: | SANTA MARÍA CHIQUIMULA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHUICACÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-06-2455-45 | FECHA: | 31/05/2024 |



Vista de área con necesidad de pavimentar el patio



Vista de área pavimentar ya esta en proceso de trabajo



Despues



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente del NUFED




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

