

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Xesaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-2456-45	FECHA:	3 de abril de 2024



Foto1: Vista frontal superior del techo del establecimiento.



Foto 2: Vista inferior frontal exterior de techo del establecimiento.



Foto 3: Vista inferior e interior de techo a sustituir en aula de tercero básico.



Foto 4: Vistar inferior e interior de techo a sustituir en Dirección del establecimiento.



Foto 5: Vista posterior lado izquierdo de ventanas sin balcones.



Foto 6: Vista posterior lado derecho de ventanas sin balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma manuscrita]*

Firma y sello del Presidente de la OPI



*[Firma manuscrita]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

