

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Xesaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-2456-45	FECHA:	3 de abril de 2024



Foto 1: Vista posterior del establecimiento con techo sustituido y balcones colocados en ventanas.



Foto 2: Vista frontal del establecimiento con techo sustituido.



Foto 3: Vista inferior e interior de techo instalado.




Foto 4: Vistar superior lateral en exterior de techo sustituido.




Foto 5: Vista frontal exterior de techo sustituido.




Foto 6: Vista posterior lado derecho de ventanas sin balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público